


Český výrobce strojů a zařízení pro vstřikování termoplastů.

Neseřízený sloupový uzávěr hydraulického nebo vstřikovacího lisu: **PROBLÉM** ...

..... možné poškození nebo zničení lisu (destrukce vodícího sloupu), lisovací formy, produkce zmetků..... **nákladná oprava a dlouhá odstávka z výroby.**



..... **JAK PROBLÉMU PŘEDEJÍT:**

Pravidelná diagnostika, měření a seřízení uzavíracího mechanismu lisu.

Nabízíme a provádíme diagnostiku, měření, kontrolu a seřízení sloupových uzavíracích mechanismů hydraulických lisů a vstřikovacích lisů (horizontálních i vertikálních).

Diagnostiku a měření provádíme pomocí moderního tenzometrického měřidla, s 8-mi magnetickými senzory, naměřené hodnoty se zobrazují na 4 řádkovém displeji, během jednoho měření diagnostikujeme všechny 4 sloupy najednou, export dat a předložení výsledné zprávy.

V případě Vašeho zájmu Vám připravíme nabídku pro Váš konkrétní stroj.

Kontaktujte nás na adrese: invera@invera.cz nebo spurny@invera.cz

Dále provádíme: Servisní činnost, stěhovací práce, preventivní servisní prohlídky, výměny filtrů a provozních náplní..., více naleznete na www.invera.cz